

Anhang 2 – Fotodokumentation



Foto 1:
Eingestaute Fläche im Süd-
westen des Maßnahmen-
gebietes (NSG)



Foto 2:
Wasserrückhalt in Gräben



Foto 3:
Trocken gefallener Graben im
westlichen Teil des
Maßnahmensgebietes



Foto 4:
Totholz in einem Graben im
westlichen Teil des Gebietes



Foto 5:
Frisch unterhaltener Graben
(April 2005)



Foto 6:
Anschluss eines Grabens mit
Totholz an die Haseldorfer
Binnenelbe



Foto 7:
Regenwasserüberlauf
Abwasser-Zweckverband
Pinneberg

Foto 8:
Haseldorfer Binnenelbe
westlich von Wehr IV





Foto 9:
Straßengraben zwischen
Hetlingen und Deich
(südlicher Bereich)



Foto 10:
Zufahrtsweg zum Hof
Giesensand auf
Sommerdeich



Foto 11:
An Tide anzuschließender
Graben westlich von Hof
Giesensand



Foto 12:
Grabensystem zwischen Hof
Giesensand und Kläranlage,
geplanter Tideeinfluss

Foto 13:
Bestehende Verwaltungshügel mit Unterbrechungen durch Gruppen entlang der Straße am Klärwerk



Foto 14:
Blick vom Hauptdeich nach
Osten, Fläche südlich von Hof
Giesensand



Foto 15:
Schafsweide bei
Hof Giesensand



Foto 16:
Gruppenstruktur im Grünland



Foto 17:
Hetlinger Binnenelbe mit
Flusswattbereich



Foto 18:
Mündung des Marschgrabens
in die Hetlinger Binnenelbe



Foto 19:
Marschgraben mit beste-
hendem Durchlass und
Kolkbildung



Foto 20:
Anbindung des Graben-
systems östlich Hof Giesen-
sand an den Marschgraben



Foto 21:
Sukzessionsfläche mit
Brennessedominanz
nordöstlich von Hof
Giesensand



Foto 22:
Bestehendes Ende
des Prielarms am
Sommerdeich



Foto 23:
Anbindung des Prielarms an
die Hetlinger Binnenelbe