

Planunterlagen

Neubau 5. Schleusenkammer und Neubau Torinstandsetzungsdock



04. Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)

Inhaltsverzeichnis

Maßnahme "5. Schleusenkammer" wird durch das Präfix **A** gekennzeichnet;

Maßnahme "Torinstandsetzungsdock" wird durch das Präfix **B** gekennzeichnet

Unterlage	Teil	Nr.	Inhalt	Maßstab
4	A/B	1	Umweltverträglichkeitsstudie UVS (Bericht)	

Unterlage	Teil	Nr.	Inhalt	Maßstab
			Pläne der UVS (Anlagen zum Bericht)	1:10.000
4	A/B	2.1	Schutzgut Mensch Bereich Brunsbüttel - Bestand	1:10.000
4	A/B	2.2	Schutzgut Mensch Bereich Bodenlager Dyhrssenmoor - Bestand	1:10.000
4	A/B	2.3	Schutzgut Mensch Bereich Brunsbüttel - Bewertung und Auswirkungen des Vorhabens	1:10.000
4	A/B	2.4	Schutzgut Mensch Bereich Bodenlager Dyhrssenmoor - Bewertung und Auswirkungen des Vorhabens	1:10.000
4	A/B	3.1	Schutzgut Pflanzen Bereich Brunsbüttel - Bestand	1:5.000
4	A/B	3.2	Schutzgut Pflanzen Bereich Bodenlager Dyhrssenmoor - Bestand	1:5.000
4	A/B	3.3	Schutzgut Pflanzen Bereich Brunsbüttel - Bestand und Bewertung; Auswirkungen des Vorhabens	1:5.000
4	A/B	3.4	Schutzgut Pflanzen Bereich Bodenlager Dyhrssenmoor - Bestand und Bewertung; Auswirkungen des Vorhabens	1:5.000
4	A/B	4.1	Schutzgut Tiere Bereich Brunsbüttel - Bestand und Bewertung; Auswirkungen des Vorhabens	1: 5.000

4	A/B	4.2	Schutzgut Tiere Bereich Bodenlager Dyhrsenmoor - Bestand und Bewertung, Auswirkungen des Vorhabens	1:5.000
4	A/B	5.1	Schutzgut Boden Bereich Brunsbüttel - Bestand und Bewertung, Auswirkungen des Vorhabens	1:10.000
4	A/B	5.2	Schutzgut Boden Bereich Bodenlager Dyhrsenmoor - Bestand und Bewertung, Auswirkungen des Vorhabens	1:10.000
4	A/B	6.1	Schutzgut Landschaft / Schutzgut Kultur- und Sachgüter Bereich Brunsbüttel - Bestand und Bewertung, Auswirkungen des Vorhabens	1:6.000
4	A/B	6.2	Schutzgut Landschaft / Schutzgut Kultur- und Sachgüter Bereich Bodenlager Dyhrsenmoor - Bestand und Bewertung, Auswirkungen des Vorhabens	1:6.000